



STRAT-FLEX® KANTEN- UND ECKSCHUTZSYSTEM

PERFEKTES FINISH VON DER ROLLE MIT BIS ZU 80% ZEITERSPARNIS.

ÜBER DAS PRODUKT

Jetzt können Sie Eckschutzprofile exakt und schnell verarbeiten und das mit einem erstklassigen Ergebnis. Und bis zu 80% schneller! Unsere papierummantelten Kompositbänder bieten eine einfache Montage, perfekte gerade Kanten und unübertroffene Anwendungsfreundlichkeit.

Dank der robusten Polyurethan-Verbund-Nase unserer Produkte bleiben Ecken hart und stabil und immer im perfekten Winkel. Unsere Oberflächenbehandlung des Papiers verhindert bei allen Produkten das Auffusseln beim Schleifen. Die Diamant-geprägten Papierkanten ermöglichen eine schnellere Trocknung und eine optimale Bindung zum Untergrund.

In einer Branche, wo jede Sekunde zählt und Zeit Geld ist, bietet unser System eine innovative und kostengünstige Lösung.

VORTEILE

Mit einer Kombination aus SCANDIPAINT Ready-Mix Spachtelmassen und unserem rationellen flexiblen Kantenschutz von der Rolle bieten wir:

- Komposit statt Metall - Kein Rost
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Besonders schlag- und stoßfest
- Flaches Komposit-Profil senkt den Materialbedarf bei Verspachtelung
- Auf handlicher Rolle

SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
 TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
 ÜBERARBEITET AM 9 August 2016 8:44 PM DRUCKDATUM 10/08/16 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG



STRAIT-FLEX® MID-FLEX 300

KANTEN UND ECKSCHUTZSCHIENE VON DER ROLLE FÜR ALLE INNEN- UND AUSSENKANTEN.

EIGENSCHAFTEN

- Alle Innen- und Außenkanten
- Perfekte Anpassung an alle Winkelstellungen durch Super-Flex Gelenkschiene und extreme Beweglichkeit des Profils
- Breite Wangen decken Spalten und unregelmäßige Abschlüsse sauber ab

VERPACKUNG

76mm x 30,5m Rolle, 10 St/Karton.

UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, kreidenden Schichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Kreidende Schichten sind zu entfernen. Glatte, dichte bzw. glänzende Untergründe anschleifen bzw. durch geeignete Maßnahmen mattieren. VOB/C DIN 18363, die jeweiligen BFS-Merkblätter und die Technische Information beachten.



VERARBEITUNG

1. Schneiden Sie den STRAIT-FLEX Streifen mit einer Tapezierschere in gewünschter Länge ab. Knicken Sie den Streifen im richtigen Winkel.
2. Fixieren Sie den STRAIT-FLEX Streifen, indem Sie die Fertigspachtelmasse mit einem Spachtel oder bei Rollspachtel mit einer Rolle auf die Ecke auftragen. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir SCANDIPAINT Fertigspachtelmassen. In feuchten Räumen benutzen Sie Nassraumspachtelmassen, z.B. Dalapro Roll Hydro.
3. Drücken Sie den STRAIT-FLEX Streifen in die nasse SCANDIPAINT Spachtelmasse. Justieren Sie den Streifen bei Bedarf so, dass Sie eine gerade Ecke/Kante bekommen.
4. Drücken Sie den STRAIT-FLEX Streifen, am besten mit passendem STRAIT-FLEX Werkzeug mit angemessenem Druck an die Ecke. Ziehen Sie das überschüssige Material mit einem Spachtel ab.
5. Nachdem der STRAIT-FLEX Streifen fest sitzt und die Spachtelmasse getrocknet ist, ziehen Sie die Ecke nochmals mit Fertigspachtelmasse ab, so dass der STRAIT-FLEX Streifen komplett eingebettet wird. Nachdem die Spachtelmasse getrocknet ist, kann die Ecke geschliffen werden.

Bitte das technische Datenblatt der verwendeten Spachtelmasse beachten. Nicht unter +5°C Luft, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

WERKZEUGE

Bitte mit dem dafür angepassten SCANDIPAINT STRAIT-FLEX Werkzeug verarbeiten, um einen optimalen Anpressdruck zu gewährleisten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und SCANDIPAINT PAINTER'S WIPES reinigen.



VERBRAUCH

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes und nach Eigenschaften der Spachtelmasse und der Auftragsschichtstärke. Bei den meisten Spachtelmassen 1 Liter pro mm Schichtstärke und m² Oberfläche.

TROCKENZEIT

Schleifbar je nach Eigenschaften und Schichtstärke der Spachtelmasse.

BITTE BEACHTEN

Bitte das Sicherheits- und das Technische Merkblatt beachten.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.

BESONDERE HINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Das EG-Sicherheitsdatenblatt bzw. das Technische Merkblatt erhalten Sie auf Anfrage.

SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 9 August 2016 8:44 PM DRUCKDATUM 10/08/16 SEITEN 2 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG



STRAIT-FLEX® WET-FLEX 300

WASSERAKTIVIERTE SELBSTKLEBENDE KANTEN UND ECKSCHUTZSCHIENE VON DER ROLLE FÜR ALLE INNEN- UND AUSSENKANTEN.

EIGENSCHAFTEN

- Wasseraktiviert
- Spart Spachtelmaterial, selbstklebend
- Perfekte Anpassung an alle Winkelstellungen durch Super-Flex Gelenkschiene und extreme Beweglichkeit des Profils

VERPACKUNG

76mm x 30,5m Rolle, 8 St/Karton.

UNTERGRÜNDE

NICHT FÜR GRUNDIERTE OBERFLÄCHEN UND VORGRUNDIERTE GIPSPLATTEN GEEIGNET.

Die Untergründe müssen fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, kreidenden Schichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Kreidende Schichten sind zu entfernen. Glatte, dichte bzw. glänzende Untergründe anschleifen bzw. durch geeignete Maßnahmen mattieren. VÖB/C DIN 18363, die jeweiligen BFS-Merkblätter und die Technische Information beachten.

VERARBEITUNG

1. Schneiden Sie den STRAIT-FLEX Streifen mit einer Tapezierschere in gewünschter Länge ab. Knicken Sie den Streifen im richtigen Winkel.
2. Aktivieren Sie den STRAIT-FLEX Streifen, indem Sie den Streifen auf der richtigen Seite mit Wasser benetzen. Der Streifen ist je nach Raumklima nach ca. einer Minute aktiv.
3. **ACHTUNG! Der STRAIT-FLEX Streifen darf nur auf saubere und ungrundierte Gipsplatten gesetzt werden.**
4. Fixieren Sie den STRAIT-FLEX Streifen per Hand oder am besten mit passendem STRAIT-FLEX Werkzeug mit angemessenem Druck an die Ecke. Der STRAIT-FLEX Streifen kann nach ca. 5 bis 10 Minuten überarbeitet werden.
5. Nachdem der STRAIT-FLEX Streifen fest sitzt, ziehen Sie die Ecke mit SCANDIPAINTE Fertigschichtmasse ab, so dass der STRAIT-FLEX Streifen komplett eingebettet wird. Nachdem die Spachtelmasse getrocknet ist, kann die Ecke geschliffen werden.




Bitte das technische Datenblatt der verwendeten Spachtelmasse beachten. Nicht unter +5°C Luft, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

WERKZEUGE

Bitte mit dem dafür angepassten SCANDIPAINTE STRAIT-FLEX Werkzeug verarbeiten, um einen optimalen Anpressdruck zu gewährleisten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und SCANDIPAINTE PAINTER'S WIPES reinigen.

VERBRAUCH

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes und nach Eigenschaften der Spachtelmasse und der Auftragsschichtstärke. Bei den meisten Spachtelmassen 1 Liter pro mm Schichtstärke und m² Oberfläche.



TROCKENZEIT

Der STRAIT-FLEX Streifen ist je nach Raumklima nach ca. einer Minute aktiv und kann nach ca. 5 bis 10 Minuten überarbeitet werden.

Schleifbar je nach Eigenschaften und Schichtstärke der Spachtelmasse.

BITTE BEACHTEN

Bitte das Sicherheits- und das Technische Merkblatt beachten.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.

BESONDERE HINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Das EG-Sicherheitsdatenblatt bzw. das Technische Merkblatt erhalten Sie auf Anfrage.

SCANDIPAINTE GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 9 August 2016 8:44 PM DRUCKDATUM 10/08/16 SEITEN 3 von 2 © SCANDIPAINTE GmbH & Co KG



STRAIT-FLEX® ARCH-FLEX 300

ECKSCHUTZSCHIENE VON DER ROLLE FÜR PERFEKTE WINKEL AN KANTEN UND RUNDBÖGEN.

EIGENSCHAFTEN

- Perfekte Winkel an Kanten und Rundbögen
- Extrem schlag- und stoßfest
- Breite Wangen decken Spalten und unregelmäßige Abschlüsse sauber ab

VERPACKUNG

86mm x 30,5m Rolle, 12 St/Karton.

UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, kreidenden Schichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Kreidende Schichten sind zu entfernen. Glatte, dichte bzw. glänzende Untergründe anschleifen bzw. durch geeignete Maßnahmen mattieren. VOB/C DIN 18363, die jeweiligen BFS-Merkblätter und die Technische Information beachten.

VERARBEITUNG

1. Schneiden Sie den STRAIT-FLEX Streifen mit einer Tapezierschere in gewünschter Länge ab. Knicken Sie den Streifen im richtigen Winkel.
2. Fixieren Sie den STRAIT-FLEX Streifen, indem Sie die Fertigspachtelmasse mit einem Spachtel oder bei Rollspachtel mit einer Rolle auf die Ecke auftragen. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir SCANDIPAINTE Fertigspachtelmassen. In feuchten Räumen benutzen Sie Nassraumspachtelmassen, z.B. Dalapro Roll Hydro.
3. Drücken Sie den STRAIT-FLEX Streifen in die nasse SCANDIPAINTE Spachtelmasse. Justieren Sie den Streifen bei Bedarf so, dass Sie eine gerade Kante bekommen.
4. Drücken Sie den STRAIT-FLEX Streifen, am besten mit passendem STRAIT-FLEX Werkzeug mit angemessenem Druck an die Ecke. Ziehen Sie das überschüssige Material mit einem Spachtel ab.
5. Nachdem der STRAIT-FLEX Streifen festsitzt und die Spachtelmasse getrocknet ist, ziehen Sie die Ecke nochmals mit Fertigspachtelmasse ab, so dass der STRAIT-FLEX Streifen komplett eingebettet wird. Nachdem die Spachtelmasse getrocknet ist, kann die Ecke geschliffen werden.

Bitte das technische Datenblatt der verwendeten Spachtelmasse beachten. Nicht unter +5°C Luft, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

WERKZEUGE





Bitte mit dem dafür angepassten SCANDIPAINTE STRAIT-FLEX Werkzeug verarbeiten, um einen optimalen Anpressdruck zu gewährleisten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und SCANDIPAINTE PAINTER'S WIPES reinigen.

VERBRAUCH

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes und nach Eigenschaften der Spachtelmasse und der Auftragsschichtstärke. Bei den meisten Spachtelmassen 1 Liter pro mm Schichtstärke und m² Oberfläche.

TROCKENZEIT

Schleifbar je nach Eigenschaften und Schichtstärke der Spachtelmasse.



BITTE BEACHTEN

Bitte das Sicherheits- und das Technische Merkblatt beachten.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.

BESONDERE HINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Das EG-Sicherheitsdatenblatt bzw. das Technische Merkblatt erhalten Sie auf Anfrage.

SCANDIPAINTE GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 9 August 2016 8:44 PM DRUCKDATUM 10/08/16 SEITEN 4 von 2 © SCANDIPAINTE GmbH & Co KG



STRAIT-FLEX® EDGE TAPE

ABSCHLUSSSCHIENE VON DER ROLLE FÜR PERFEKTE ABSCHLÜSSE AN KANTEN UND WINKELN.

EIGENSCHAFTEN

- Perfekte Anpassung an alle Anschlüsse an Fenster oder anderen Enden

VERPACKUNG

51mm x 30,5m Rolle, 12 St/Karton.

UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, kreidenden Schichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Kreidende Schichten sind zu entfernen. Glatte, dichte bzw. glänzende Untergründe anschleifen bzw. durch geeignete Maßnahmen mattieren. VOB/C DIN 18363, die jeweiligen BFS-Merkblätter und die Technische Information beachten.

VERARBEITUNG

1. Schneiden Sie den STRAIT-FLEX Streifen mit einer Tapezierschere in gewünschter Länge ab.
2. Fixieren Sie den STRAIT-FLEX Streifen, indem Sie die Fertigspachtelmasse mit einem Spachtel oder bei Rollspachtel mit einer Rolle auf die Fläche auftragen. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir SCANDIPAINT Fertigspachtelmassen. In feuchten Räumen benutzen Sie Nassraumspachtelmassen, z.B. Dalapro Roll Hydro.
3. Drücken Sie den STRAIT-FLEX Streifen in die nasse SCANDIPAINT Spachtelmasse. Justieren Sie den Streifen bei Bedarf so, dass Sie eine gerade Kante bekommen.
4. Drücken Sie den STRAIT-FLEX Streifen mit angemessenem Druck an die Kante. Ziehen Sie das überschüssige Material mit einem Spachtel ab.
5. Nachdem der STRAIT-FLEX Streifen fest sitzt und die Spachtelmasse getrocknet ist, ziehen Sie die Ecke nochmals mit Fertigspachtelmasse ab, so dass der STRAIT-FLEX Streifen komplett eingebettet wird. Nachdem die Spachtelmasse getrocknet ist, kann die Ecke geschliffen werden.


Bitte das technische Datenblatt der verwendeten Spachtelmasse beachten. Nicht unter +5°C Luft, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

WERKZEUGE

Bitte mit dem dafür angepassten SCANDIPAINT STRAIT-FLEX Werkzeug verarbeiten, um einen optimalen Anpressdruck zu gewährleisten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und SCANDIPAINT PAINTER'S WIPES reinigen.

VERBRAUCH

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes und nach Eigenschaften der Spachtelmasse und der Auftragsschichtstärke. Bei den meisten Spachtelmassen 1 Liter pro mm Schichtstärke und m² Oberfläche.



TROCKENZEIT

Schleifbar je nach Eigenschaften und Schichtstärke der Spachtelmasse.

BITTE BEACHTEN

Bitte das Sicherheits- und das Technische Merkblatt beachten.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.

BESONDERE HINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Das EG-Sicherheitsdatenblatt bzw. das Technische Merkblatt erhalten Sie auf Anfrage.

SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 9 August 2016 8:44 PM DRUCKDATUM 10/08/16 SEITEN 5 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG



STRAIT-FLEX® PERFECT 90

PERFEKTE 90° INNEN- UND AUSSENKANTEN VON DER ROLLE.

EIGENSCHAFTEN

- Perfekte 90° Innen- und Außenkanten
- Breite Wangen decken Spalten und unregelmäßige Abschlüsse sauber ab

VERPACKUNG

52mm x 30,5m Rolle, 2x6 St/Karton.

UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, kreidenden Schichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Kreidende Schichten sind zu entfernen. Glatte, dichte bzw. glänzende Untergründe anschleifen bzw. durch geeignete Maßnahmen mattieren. VOB/C DIN 18363, die jeweiligen BFS-Merkblätter und die Technische Information beachten.

VERARBEITUNG

1. Schneiden Sie den STRAIT-FLEX Streifen mit einer Tapezierschere in gewünschter Länge ab. Knicken Sie den Streifen im richtigen Winkel.
2. Fixieren Sie den STRAIT-FLEX Streifen, indem Sie die Fertigspachtelmasse mit einem Spachtel oder bei Rollspachtel mit einer Rolle auf die Ecke auftragen. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir SCANDIPAINT Fertigspachtelmassen. In feuchten Räumen benutzen Sie Nassraumspachtelmassen, z.B. Dalapro Roll Hydro.
3. Drücken Sie den STRAIT-FLEX Streifen in die nasse SCANDIPAINT Spachtelmasse. Justieren Sie den Streifen bei Bedarf so, dass Sie eine gerade Kante bekommen.
4. Drücken Sie den STRAIT-FLEX Streifen, am besten mit passendem STRAIT-FLEX Werkzeug mit angemessenem Druck an die Ecke. Ziehen Sie das überschüssige Material mit einem Spachtel ab.
5. Nachdem der STRAIT-FLEX Streifen festsitzt und die Spachtelmasse getrocknet ist, ziehen Sie die Ecke nochmals mit Fertigspachtelmasse ab, so dass der STRAIT-FLEX Streifen komplett eingebettet wird. Nachdem die Spachtelmasse getrocknet ist, kann die Ecke geschliffen werden.




Bitte das technische Datenblatt der verwendeten Spachtelmasse beachten. Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

WERKZEUGE

Bitte mit dem dafür angepassten SCANDIPAINT STRAIT-FLEX Werkzeug verarbeiten, um einen optimalen Anpressdruck zu gewährleisten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und SCANDIPAINT PAINTER'S WIPES reinigen.

VERBRAUCH

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes und nach Eigenschaften der Spachtelmasse und der Auftragsschichtstärke. Bei den meisten Spachtelmassen 1 Liter pro mm Schichtstärke und m² Oberfläche.



TROCKENZEIT

Schleifbar je nach Eigenschaften und Schichtstärke der Spachtelmasse.

BITTE BEACHTEN

Bitte das Sicherheits- und das Technische Merkblatt beachten.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.

BESONDERE HINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Das EG-Sicherheitsdatenblatt bzw. das Technische Merkblatt erhalten Sie auf Anfrage.

SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 9 August 2016 8:44 PM DRUCKDATUM 10/08/16 SEITEN 6 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG



STRAIT-FLEX® ROLL-PATCH 11

REPARATIONSPATCHES FÜR ALLE REPARATUREN AUF GIPSPLATTEN VON DER ROLLE.

EIGENSCHAFTEN

- Für Reparaturen in Gipsplatten
- Deckt sogar Löcher und größere Risse perfekt ab
- Auch für V-Fugen zwischen Betonfertigteilen und Übergängen zwischen Putz und Beton
- Immer die richtige Länge dank Rollenformat

VERPACKUNG

28cm x 6,1m Rolle, 6 St./Karton.

UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, kreibenden Schichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Kreibende Schichten sind zu entfernen. Glatte, dichte bzw. glänzende Untergründe anschleifen bzw. durch geeignete Maßnahmen mattieren. VOB/C DIN 18363, die jeweiligen BFS-Merkblätter und die Technische Information beachten.


VERARBEITUNG

1. Schneiden Sie den STRAIT-FLEX Roll-Patch mit einer Tapezier-schere in gewünschter Länge ab.
2. Fixieren Sie den STRAIT-FLEX Roll-Patch, indem Sie die Fertigspachtelmasse mit einem Spachtel oder bei Rollspachtel mit einer Rolle auf die zu reparierende Fläche auftragen. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir SCANDIPAINTE Fertigspachtel-massen, z.B. Dalapro Roll Hydro.
3. Drücken Sie den STRAIT-FLEX Roll-Patch in die nasse SCANDI-PAINT Spachtelmasse. Justieren Sie den Streifen bei Bedarf.
4. Drücken Sie den STRAIT-FLEX Roll-Patch mit angemessenem Druck auf die Fläche. Ziehen Sie das überschüssige Material mit einem Spachtel ab.
5. Nachdem der STRAIT-FLEX Roll-Patch fest sitzt und die Spachtelmasse getrocknet ist, ziehen Sie die Fläche nochmals mit Fertigspachtelmasse ab, so dass der STRAIT-FLEX Roll-Patch komplett eingebettet wird. Nachdem die Spachtelmasse getrocknet ist, kann die Fläche geschliffen werden.

Bitte das technische Datenblatt der verwendeten Spachtelmasse beachten. Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

WERKZEUGE

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und SCANDIPAINTE PAINTER'S WIPES reinigen.



VERBRAUCH

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes und nach Eigenschaften der Spachtelmasse und der Auftragsschichtstärke. Bei den meisten Spachtelmassen 1 Liter pro mm Schichtstärke und m² Oberfläche.

TROCKENZEIT

Schleifbar je nach Eigenschaften und Schichtstärke der Spachtelmasse.

BITTE BEACHTEN

Bitte das Sicherheits- und das Technische Merkblatt beachten.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.

BESONDERE HINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Das EG-Sicherheitsdatenblatt bzw. das Technische Merkblatt erhalten Sie auf Anfrage.

SCANDIPAINTE GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 9 August 2016 8:44 PM DRUCKDATUM 10/08/16 SEITEN 7 von 2 © SCANDIPAINTE GmbH & Co KG





MEHR INFO UNTER
WWW.SCANDIPAINT.COM